

KOC GAŚNICZY

art. numer 1291210

producent: Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG · Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen, Niemcy.

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi



1. Wyciągnij koc gaśniczy z pojemnika.

2. Całkowicie zakryj płonący materiał, ogranicz dostarczanie powietrza, pozostaw koc na ogniu do całkowitego zgaszenia płomieni.

3. Jeśli przyszedłeś z pomocą jednej osobie, najpierw przykryj osobę kocem gaśniczym. Jeśli obrażenia są poważne, wezwij służby ratunkowe.

	<p>Składanie koca gaśniczego np. po okresowej inspekcji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Połóż koc na czystej powierzchni, pasy powinny znajdować się poniżej koca gaśniczego i być skierowane w twoją stronę. 2. Przełóż lewą krawędź koca tak daleko w prawo, aby rozstaw pasów był nieco mniejszy niż szerokość pojemnika na koc. 3. Teraz złóż lewą fałdę do lewej krawędzi koca. 4. Przełóż prawą krawędź koca w lewą stronę, tak aby powstały rulon miał szerokość nieco mniejszą od szerokości pojemnika na koc. 5. Złóż górną krawędź w kierunku dolnej krawędzi. 6. Połóż górną zakładkę ponownie w kierunku dolnej krawędzi tworząc pakiet, który zmieści się do pojemnika na koc. 7. Włóż złożony koc przeciwpożarowy do pojemnika, tak aby pasy swobodnie zwisały u dołu pojemnika.
--	--

Konserwacja

Koc nie wymaga specjalnych czynności konserwacyjnych. Należy jedynie regularnie, nie rzadziej niż raz w roku sprawdzać wizualnie stan koca. Jeśli koc posiada uszkodzenia mechaniczne np. przetarcia, rozdarcia, pęknięcia należy bezwzględnie wymienić go na nowy.

Utylizacja:

Koc gaśniczy można utylizować jak odpad komunalny.

UWAGA:

Koc jest jednorazowego użytku. UŻYWAĆ TYLKO RAZ. PO UŻYCIU WYMIENIĆ NA NOWY.